


Vacuostato pneumatico NC pretarato, 70 -kPa

Codice identificativo: 3116088





- Converte un segnale di vuoto in un segnale pneumatico
- La membrana di vuoto è collegata direttamente ad un interruttore pneumatico
- Disponibile con livello di vuoto pretarato o regolabile

Dati tecnici

Descrizione	Unità	Valore
Materiale	-	Al. CuZn. Nitrile (NBR). PA. POM. SS
Temperatura max..	°C	60
Temperatura min.	°C	-10
Peso min.	g	39
Pressione di alimentazione massima (@ connessione vuoto)	MPa	0.6
Funzioni valvola	-	NC
Pressione di alimentazione ottimale, massima	MPa	0.8
Pressione di alimentazione ottimale, min.	MPa	0.15
Isteresi	kPa	12
Range di segnale max.	-kPa	80
Range di segnale min.	-kPa	60

Disegni quotati



Accessori
0100488 | Kit connettori per vacuostato